

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
**Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Свердловской области**

(наименование территориального органа МЧС России)

620014, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, д.84 тел. 8(343)346-10-54 oitp-undso@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
(по Железнодорожному району МО «город Екатеринбург»)
отдела надзорной деятельности и профилактической работы МО «город Екатеринбург»
УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области**

(наименование органа государственного надзора)

город Екатеринбург, ул. Маневровая, 38, e-mail: otdel005@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание N 92/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

«17» февраля 2021 г.

*Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению – детский сад №186
Заведующему МБДОУ - детский сад №186 Тонковой Ю.В.*

во исполнение распоряжения от 25.01.2021 года №92 заместителя главного государственного инспектора г. Екатеринбурга по пожарному надзору Дремкова О.А.

(субъекта Российской Федерации, города (района) субъекта Российской Федерации, ЗАТО)

Дата и время проведения проверки:

08.02.2021 г. с 10-30 по 12-30 час. (Продолжительность: 2 часа)

17.02.2021 г. с 12-00 по 13-00 час. (Продолжительность: 1 час) (заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств,

обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня / 3 часа;

(рабочих дней / часов)

проведено плановое мероприятие в отношении - *Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения – детский сад №186 (ИНН 6659045692, ОГРН 1026602960768), расположенного по адресу: 620141, г. Екатеринбург, ул. Софьи Перовской, 105*

Лица, проводившие проверку:

Киселёв Георгий Александрович – инспектор Отделения надзорной деятельности и профилактической работы (по Железнодорожному району) УНД и ПР муниципального образования «город Екатеринбург» УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области.

При проведении проверки присутствовали: *заведующий МБДОУ - детский сад №186 Тонкова Ю.В.*

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В целях устранения выявленных при обследовании (проверке) нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо выполнить следующие мероприятия:

N Пред писа ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательн ых требований пожарной безопасност и	Отметк а (подпи сь) о выпол нении указы вается только выпол нение
1.	2.	3.	4.	5.
1.	<i>В здании детского сада электропровода илейфнов пожарной</i>	<i>ПППФ №1479 от 16.09.2020 года ППР в РФ п.54, ГОСТ 3156-2012 г., табл. 2 (54. Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому</i>		

	(согласно протоколу испытания № 12п от 08.02.2021 г. по измерению уровня звука при сработке системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре).	Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты)	
2.	В помещениях здания дошкольной образовательной организации подкласса Ф 1.1. допускается применение материалов для покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2, документы не предоставлены (за исключением групп №7, 2, 3; помещений физкультурного и музыкального залов).	Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ ст. 134 (В спальнях и палатных помещениях, а также в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2)	20.12.2021
3.	Ширина горизонтального участка эвакуационного пути при одностороннем расположении дверей, открывающихся из помещений в коридор, менее 1,2 метра (общий коридор 1 этаж м/д группами №9 и №1, ширина коридора ≈ 1300 мм., ширина дверного полотна ≈ 80 см.).	СНиП 21-01-97* п. 6.26, 6.27 (При дверях, открывающихся из помещений в коридоры, за ширину эвакуационного пути по коридору следует принимать ширину коридора, уменьшенную: на половину ширины дверного полотна – при одностороннем расположении дверей; 25 на ширину дверного полотна – при двустороннем расположении дверей; это требование не распространяется на поэтажные коридоры (холлы), устраиваемые в секциях зданий класса Ф1.3 между выходом из квартиры и выходом в лестничную клетку)	20.12.2021
4.	Срок эксплуатации системы противопожарной защиты объекта более 10 лет. Комиссионное техническое освидетельствование не проводилось.	ПРФ № 1479 от 16.09.2021 г. года ППР в РФ п. 54; ГОСТ Р 54101-2010 п. 5.1.7; РД 009-02-96 п.1.10, 1.11, 1.12; РД 78.145-93 п. 1.1 (Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства,	20.12.2021

	<p>испытания № 11п от 08.02.2021 г. по проверке работоспособности автоматической пожарной сигнализации). П</p>			
<p>5.</p>	<p>Звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в спальнях помещений: группа №3 2 этажа (уровень звука постоянного шума – 45,2 дБА; уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами СОУЭ – 47,3 дБА), группа № 2 2 этаж (уровень звука постоянного шума – 47,2 дБА; уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами СОУЭ – 48,3 дБА), группа № 4 2 этаж (уровень звука постоянного шума – 45,2 дБА; уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами СОУЭ – 46,6 дБА), группа № 6 2 этаж (уровень звука постоянного шума – 45,7 дБА; уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами СОУЭ – 47,2 дБА), группа № 8 1 этаж (уровень звука постоянного шума – 46,3 дБА; уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами СОУЭ – 57,3 дБА), группа № 9 1 этаж (уровень звука постоянного шума – 46,2 дБА; уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами СОУЭ – 50,8 дБА) (согласно протоколу</p>	<p>ППРФ№1479 от 16.09.2020года ППР в РФ п.54, СП 3.13130.2009 п. 4.2 (Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении. Измерение уровня звука должно проводиться на расстоянии 1,5 м от уровня пола)</p>	<p>20.12.2021</p>	

	звуча при сработке системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, акту обследования автоматических установок пожарной сигнализации и системы оповещения от 11.01.2021 г.).		
6.	На путях эвакуации допускается монтаж дверей с магнитными замками, препятствующими свободной эвакуации людей. Документы, подтверждающие наличие технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства, не предоставлены, при сработке систем противопожарной защиты двери находятся в заблокированном состоянии (согласно протокола испытания № 12 п от 08.02.2021 г. по измерению уровня звука при сработке системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре).	ППРФ №1479 от 16.09.2020 года ППР в РФ п. 26,27; Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ ст.84 (Оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение их безопасной эвакуации при пожаре в зданиях и сооружениях должны осуществляться одним из следующих способов или комбинацией следующих способов: дистанционное открывание запоров дверей эвакуационных выходов)	20.12.2021
7.	Руководитель организации не прошел обучение мерам пожарной безопасности. Документы не предоставлены.	ППРФ №1479 от 16.09.2020 года ППР в РФ п. 3; Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 № 645 п. 31, 32 (Лица допускаются к работе на объекте защиты только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования. Порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности определяются руководителем организации с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации.)	20.12.2021

Предложенные мероприятия являются обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными мероприятиями Вам предоставляется право обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном для обжалования постановлений и решений по делам об административных правонарушениях.

Настоящее предписание вступает в законную силу одновременно со вступлением в законную силу постановления о назначении административного наказания (решения по жалобе, протесту).

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности будет проведена в рамках внепланового мероприятия по надзору в декабре 2021 года (квартале, месяце)

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 239564588237167604692681941402602000088068307136

Владелец Тонкова Юлия Владимировна

Действителен с 20.09.2022 по 20.09.2023